

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №18»

ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

№ _____

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа №18»

г. Магадан

2016 г.



СВЕРЖДАЮ
Дир. директора MAOY
COШ №18
Кулакова Н.В.
«15» июля 2016 г.

ПАСПОРТ доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги)

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А.**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **предоставление общеобразовательных услуг.**

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание **3** этажей, **3339,1** кв. м.
- часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже),
_____ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв. метров.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» (MAOY COШ №18)**

Адрес места нахождения организации: **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А.**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **муниципальная.**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Департамент образования мэрии города Магадана. 685030, Россия, город Магадан, улица Наровчатова, дом 6.**

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **образование.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **526 учащихся и 34 инвалида обучающихся дистанционно.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно, на дому.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **все категории.**

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не выделены, не оборудованы
2	сменные кресла-коляски	Не имеются
3	адаптированные лифты	Не требуются
4	поручни	Не имеются
5	пандусы	Не имеются
6	подъемные платформы (аппарели)	Не требуются
7	раздвижные двери	Не требуются
8	доступные входные группы	Не соответствуют требованиям
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	Не соответствуют нормам
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Ширина дверных проемов не соответствует нормам
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеются
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеются
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеются
14	иные	Не имеются

IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

N п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Не имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Наличие сайта учреждения с установленной версией для слабовидящих
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Имеется
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Не имеется
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется кнопка вызова сотрудника
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Не имеется
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Не имеется
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Не имеется
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован версией для слабовидящих

11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Не имеется
12	иные	Не имеется

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Проведение проектных работ, необходимых для приведения объекта в соответствие требований законодательства РФ об обеспечения условий их доступности	2017 - 2025
2	Приобретение сменных кресел-колясок	2017-2020
3	Установка поручней	2017-2025
4	Установка пандусов	2017-2030
5	Обеспечение доступности входных групп	2017-2030
6	Обеспечение доступности санитарно-гигиенических помещений	2018-2020
7	Размещение надлежащим образом оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	2017-2025
8	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2017-2025
9	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	2017-2025

N п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <*>	Сроки
1	Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне	2018-2020
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	2020-2025
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	2016-2030
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	2018-2020
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	2018-2020
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	2025-2030
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	2025-2030
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	2025-2030
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	2020-2030
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	Постоянно

	(слабовидящих)	
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	2025-2030

<*> С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в [разделе III](#) и [IV](#) паспорта.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора MAOY COШ №18

Кулакова Н.В.

«15» июля 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»**

1.2. Адрес объекта: **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажа, **3339,1** кв. метров;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. метров.

1.4. Год постройки здания **1962** г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2016** г., капитального – _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» (MAOY COШ №18).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А.**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования мэрии города Магадана.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **685030, Россия, город Магадан, улица Наровчатова, дом 6.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление общеобразовательных услуг.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно, на дому.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все категории инвалидов.**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **526 учащихся и 34 инвалида обучающихся дистанционно.**

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других

маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **маршрут автобуса №57, 20**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет.**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150** метров.

3.2.2. Время движения (пешком): **2** минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет.**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **нет.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет.**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): **есть (тротуарный бордюр).**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____): **нет.**

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001.

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	2	3
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный, текущий
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный, текущий
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий
8.	Все зоны и участки	Текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано



И.о. директора МАОУ СОШ № 18 Кулакова Н.В., 65-75-31

(Подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

Город Магадан
Наименование территориального
образования субъекта Российской Федерации

"15" июля 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18»**

1.2. Адрес объекта: **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А.**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **3** этажа, **3339,1** кв. м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **7878** кв. м.

1.4. Год постройки здания **1962 г.**, последнего капитального ремонта – _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2016 г.**, капитального – _____.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №18» (МАОУ СОШ №18).**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **685030, Россия, город Магадан, улица Комсомольская, дом 47А.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **воспитание, обучение.**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг: **предоставление общеобразовательных услуг.**

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте, дистанционно, на дому.**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: **все категории инвалидов**.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **маршруты автобуса № 20, 57**.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **150** метров.

3.2.2. Время движения (пешком): **2** минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **нет**.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: **нет**.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: **нет**.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать _____): **есть (тротуарный бордюр)**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____): **нет**.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	2	3
1.	Все категории инвалидов и МГН, в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			N на плане	N фото
1	2	3	4	5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г)	2-4	6-9
2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)	1	10-13,29
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	3-5	14,15,16,18,22
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, У)	6,7,8	19-21,23-28
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, О)	9	17
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	3,4	15,18
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (У, Г)	1-2	1-5

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (У, Г).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Требуется адаптация

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **с 2017 года – при наличии финансирования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды в муниципальном образовании «Город Магадан» на 2014-2018 годы» (за счет средств областного, федерального и местного бюджетов).**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В (объект доступен частично для всех категорий инвалидов).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **в сфере проектирования и строительства, архитектуры.**

4.4.3. техническая экспертиза; **разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов – **в рамках работы Комиссии.**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – **нет.**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:


1. Территории прилегающей к объекту – 2 л.
2. Входа в здание – 3 л.
3. Путей движения в здании – 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта – 1 л.
5. Санитарно-гигиеническое помещение – 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте – 1 л.


7. Результаты фото фиксации на объекте – 29 л.
8. План первого этажа – 1 л.
9. План маршрута к объекту от остановки общественного транспорта – 1 л.


Руководитель рабочей группы

Руководитель департамента образования мэрии города Магадана **Колмогорова С.Л.** 

Члены рабочей группы:

Руководитель управления экономики и финансов департамента образования мэрии города Магадана **Дубровина С.Ю.** 

Главный специалист ООО департамента образования мэрии города Магадана **Кашникова А.А.** 

И.о. директора MAOY COШ №18 **Кулакова Н.В.** 

Ведущий инженер отдела технического надзора МБУ «Служба технического контроля города Магадана» **Вашило А.А.** 

Председатель Магаданской областной организации Всероссийского общества инвалидов **Даниленко В.И.** 

Управленческое решение согласовано «_____» _____ 2016 г. (Протокол № _____)
Комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования «Город Магадан», на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	2	6	Отсутствуют тактильные полосы перед входом на участок (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012, п. 5.8 СП 136.13330.2012)	С	Привести в соответствие	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	3,4	7-9	Асфальтовое покрытие путей движения МГН частично разрушено, в местах проседания имеет неровности и трещины шириной более 0,015 м (п. 4.1.11 СП 59.13330.2012). На территории отсутствуют тактильные и визуальные знаки и указатели для организации движения МГН на территории и предупреждения об опасности перед препятствиями – столбами освещения, входами в здание (п.п. 4.1.3, 4.1.10 СП 59.13330.2012). Неэксплуатируемые газоны вдоль путей движения МГН не отделены бордюрным камнем (п.п. 4.1.9 СП 59.13330.2012). Описание территории, не закрепленной за объектом: Автобусная остановка не имеет схемы движения к объекту, перед	К, О, С	Частичный ремонт асфальтового покрытия прилегающей территории на маршрутах движения МГН к доступному входу, установка бордюров, информационных знаков, устройство бордюрных пандусов	Текущий ремонт

					пешеходным переходом через автодорогу отсутствуют предупреждающие об опасности тактильные указатели и бордюрные пандусы (п.п. 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10 СП 59.13330.2012). На участке пешеходного пути, совмещенном с транспортным проездом, отсутствует разделительная разметка (п. 4.1.4 СП 59.13330.2012)			
1.3	Лестница (наружная)	нет	–	–	–	–	–	–
1.4	Пандус (наружный)	нет	–	–	–	–	–	–
1.5	Автостоянка и парковка	нет	–	–	–	Все	Требуется техническое решение для организации парковочного места доступного для инвалидов вблизи объекта	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствие средств информационной поддержки МГН	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (У, Г)	1-4	1-9	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1	10-13, 29	Ступени лестницы имеют неодинаковую геометрию (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012). Отсутствует: ограждение, цветовая маркировка крайних ступеней, предупредительные тактильные наземные указатели (полосы) перед лестницей (п.п. 4.1.12, 5.1.2 СП 59.13330.2012). Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012)	О, С	Требуется техническое решение по реконструкции крыльца с устройством пандуса, козырька и приведением в соответствие требованиям СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	1	10-13	Уклон пандуса превышает допустимый (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012), отсутствуют ограждение пандуса, колесоотбойные устройства (п. 4.1.15 СП 59.13330.2012), поверхность пандуса не имеет контрастной цветовой или текстурной маркировки (п. 4.1.16 СП 59.13330.2012)	К	См. п. 2.1	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1	10,11	Перед лестницей отсутствует	Все	См. п. 2.1. Устройство	Капитальный ремонт

					<p>тактильная полоса (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012).</p> <p>Козырек над крыльцом входа установлен не над всей поверхностью входной площадки (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012)</p>		<p>козырька над поверхностью входной площадки</p>	
2.4	Дверь (входная, тамбурная)	есть	1	11,12	<p>Несоответствие высоты порогов, ширины рабочей створки (0,8 м) двухстворчатых дверей и усилия для открывания дверей требованиям (п.п. 5.1.4*, 5.2.4, 5.2.25 СП 59.13330.2012).</p> <p>Доводчик не обеспечивает 5 секундной задержки закрывания дверей (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012).</p> <p>Светопрозрачное заполнение тамбурных дверей не имеет контрастной маркировки (п. 5.1.5 СП 59.13330.2012).</p> <p>Двери доступного входа не имеют специального символа доступности для МГН (п. 5.1.6 СП 59.13330.2012)</p>	К, О	<p>Замена дверных блоков, устранение высоких порогов, нанесение контрастной разметки</p>	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	1	13	<p>Покрытие пола выполнено из скользких материалов (п. 5.1.3 СП 59.13330.2012).</p> <p>Присутствует перепад высот полов тамбура и фойе (п. 5.2.9 СП 59.13330.2012)</p>	Все	<p>Устройство нового противоскользящего покрытия пола с устранением перепада высот полов тамбура и фойе</p>	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	<p>Отсутствие средств информационной поддержки МГН, в т.ч. предупреждающих об опасности</p>	Все	<p>Привести в соответствие</p>	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (У, Г)	1	10-13, 29	Капитальный ремонт, текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проводилось обследование только того входа в здание, который, впоследствии, предполагается приспособить для МГН.

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (коридор I этажа, фойе)	есть	3-5	14-16, 18, 22	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН, в т.ч. предупредительная информация о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотами коммуникационных путей) (п.п. 4.1.3, 5.2.3 СП 59.13330.2012)	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	–	–	–	–	–	–
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	–	–	–	–	–	–
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	–	–	–	–	–	–
3.5	Дверь	есть	2	14	Несоответствие высоты порогов, ширины рабочей створки (0,8 м) двухстворчатых дверей требованиям (п.п. 5.1.4*, 5.2.4, 5.2.25 СП 59.13330.2012). Дверные ручки имеют неудобную форму для инвалидов (п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 9.12 СП 136.13330.2012)	Все	Замена дверей с приведением в соответствие требованиям СП 59.13330.2012, СП 136.13330.2012	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	2	14	Ширина эвакуационных дверей не соответствует требованиям (п.п. 5.1.4*, 5.2.4, 5.2.25 СП 59.13330.2012).	Все	Замена дверных блоков с приведением в соответствие требованиям СП 59.13330.2012	Текущий ремонт

					Присутствуют высокие пороги в дверях эвакуационных выходов (п.5.2.4 СП 59.13330.2012)			
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН, в т.ч. предупредительная информация о препятствиях	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения в здании (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (У, Г)	2-5	14-16, 18,22	Текущий ремонт

*указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

В ходе обследования рассматривался путь движения МГН внутри здания от адаптируемого входа в здание до целевой зоны расположенной на 1 этаже.

Внутренние лестницы на предмет соответствия требованиям по доступности МГН не обследовались, т.к. расположены вне путей движения МГН к целевой зоне.

Обследовались кратчайшие пути эвакуации МГН из целевой зоны, не имеющие на своем пути следования лестниц. Дополнительными путями эвакуации для МГН служат пути через лестничную клетку к запасным выходам. Эвакуация инвалидов категории К по этим путям, в виду наличия лестниц, возможна с помощью сопровождающего лица.

Отделка стен на путях эвакуации не соответствует требованиям пожарной безопасности.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6-8	19-28	Отсутствуют информирующие обозначения помещений, световая сигнализация об опасности (для категории Г). Отсутствует сенсорная комната	Все	Оборудование классов индукционной петлей, установка информационных знаков. Устройство сенсорной комнаты	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения (целевого посещения)	ДЧ-И (К, О, С, У)	6-8	19-28	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: проводилось обследование целевой зоны – кабинетов дистанционного обучения, и кабинетов приемной и директора, расположенных на 1 этаже здания.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	9	17	Ширина дверного проема и направление открывания двери доступной туалетной кабины не соответствует требованиям, рядом с унитазом отсутствует свободное пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей (п. 5.3.3 СП 59.13330.2012). Отсутствуют поручни около умывальника, система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного персонала, световой маячок над дверью снаружи кабины, срабатывающий при нажатии тревожной кнопки, аварийное освещение, знак доступности (п. 5.3.6 СП 59.13330.2012)	К, О, С, Г	Обеспечить свободное пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски рядом с унитазом путем перестановки умывальника, установка поручней, замена двери (с расширением проема), установка системы двусторонней связи, светового маячка, знака доступности, аварийного освещения	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет	–	–	–	–	–	–
5.3	Бытовая комната	нет	–	–	–	–	–	–
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Отсутствуют средства информационной поддержки МГН	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У, Г, О)	9	17	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18»,
г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47А**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3,4	15,18	Установлены не в полном объеме	Все	Требуется установка визуальных средств информации	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	–	–	–	Г	Требуется установка акустических средств информации, в т.ч. индукционной петли и знака, подтверждающего доступность зоны для инвалидов со слуховым аппаратом	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	–	–	–	С	Требуется установка тактильных средств информации	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	–	–	–	Системы средств информации и сигнализации об опасности частично отсутствуют	Все	Привести в соответствие	Текущий ремонт


II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к п. 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (виды работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ	3,4	15,18	Текущий ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению _____



ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА



1 Автобусная остановка



2 Автобусная остановка



3 Автобусная остановка



4 Пешеходный переход



5 Дорога к школе



6 Дорога к школе



7 Школьный двор



8 Школьный двор



9 Школьный двор



10 Крыльцо



11 Вход в здание школы



12 Вывеска



13 Тамбур



14 Фойе



15 Коридор



16 Коридор



17 Санузел



18 Коридор



19 Приемная



20 Приемная



21 Приемная



22 Коридор к ЦДО



23 ЦДО 1



24 ЦДО 1



25 ЦДО 1



26 ЦДО 1



27 ЦДО 2



28 ЦДО 2



29 Кнопка вызова персонала

